

1/17

FIG. 1





FIG. 2







FIG. 3





4/17

FIG. 4




5/17

F I G. 5



6/17


F I G. 6



T06F40" C2840860


7/17

F I G. 7



8/17


F I G. 8



T06T40"E28/0860

9/17



F I G. 9



09807823-041901


10/17

F I G. 10





11/17



F I G. 11





2kHz




4kHz




6kHz



8kHz



10kHz





(a) NO RESTRAINT
ON REVERBERATION

(b) REVERBERATION
RESTRAINED

09807823-041901

12/17



F I G. 12



09807823-041901




13/17

F I G. 13




14/17

F I G. 14



15/17

F I G. 15



09807823-041901

16/17

F I G. 16




FIG. 16

